Kreisforstamt 21
7220 Schiers

Kanton Graubünden

Gemeinde Schiers

SCHRAUBACH — VERBAUUNG

VERBAUUNGSGESCHICHTE 1961–1983


PHOTOBEILAGE

Plan Nr. 501.1-C
Chur, August 1984

Photos :
Ing.büro Auer
Kantonales Tiefbauamt
Kreiforstamt Schiers

Sperre Kirchenstauden

Sperrstelle vor Bau




4.4.1971

Blick bachaufwärts




4.4.1971


Auflandung Sperre I



Juli 1978



Okt. 1978



Juli 1979

Erosion Schraubachtal
Schiers Alpwälder



Stockwald, Stinki, Schuderser Älpli, Drehwald, Höchegga,
in den Rüfenen 9.8.1986

Höchegga, Grüscher Alpwald

alle Fotos J. Flury



Erosion Schraubachtal Schiers, Alpwälder




Unter der Höchegga am Drusabach




Unter der Höchegga am Drusabach

alle Fotos J. Flury

Erosion Schraubachtal Schiers, Alpwälder



Stockwald, Stinki, Älplibach
9.8.1986



Rüfe Falätschatobel mit Einwuchsinseln
Juni 1996



Riedwald mit Drusner Schwendi und
Dürrwaldrüfeturm 9. 8. 86

alle Fotos J. Flury

Gemeinde Schiers; Erosion im Schraubachtal

Riedwald 1980



Moräne



Drusner Rüfi

Foto J. Flury


Hirzentola

Fallrüfe




Max
Foto J. ~~Flury~~
1973

Erosion Schraubachtal
Schiers, Alwälder




Fajungga mit Fajunggatobel und Chrüz
von der Sunnarüfi aus

Alle Fotos J. Flury




Fajungga mit Grüenwaldrüfi
Gemeindwald Luzein



Hirzentolenrüfe , Gemeinde Schiers

Erosion Schraubachtal
Schiers, Alwälder
Rutsch vor dem Farentobel im Sunniwald



Rutschsituation Juni 1987 vor der Abräumung des Holzes




Verbliebener , nicht abgerutschter Restbestand wird aber abgeräumt




Holz in Rutschfläche aufgerüstet Sommer 1987

alle Fotos J. Flury

Erosion Schraubachtal
Schiers, Alwälder
Rutsch vor dem Farentobel im Sunniwald



Fuss der Rutschung mit Stauung des Wissbaches




Wissbach ob der Rutschdeponie mit Geschiebe ansammlung




Geschiebe- und Rutschmasse mit Holz im Wissbach für Rüfeereignis bereit

alle Fotos J. Flury

Erosion Schraubachtal
Schiers, Alpwälder
Rutsch vor dem Farentobel im Sunniwald



abgerutschte Massen mit Holz vermischt




Rutschmassen und verbliebene Bestandesreste



Geschiebe- und Rutschmasse mit Holz im Wissbach für Rüfeereignis bereit

alle Fotos J. Flury

Erosion Schraubachtal
Schiers, Alpwälder
Stockwaldrüfi um 1980





alle Fotos J. Flury

Schiers Salginatobel **Begehung 3. 9. 1985**



Salginatobel unter Talez



Salginascheri bei Hell



Salginatobel unter Talez

alle Fotos J. Flury